

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：未阳澧田 39.6MW 光伏发电项目

编号:ZHJL--TZ-34

致：武汉烽火富华电气有限公司（单位）

主题：关于 12#、13#、14#区域 35kv 电缆施工事宜

内容：

我监理单位人员巡视中发现，你单位施工的 12#、13#、14#电气工程，由箱式变压器至开关站的 35kv 电缆中间接头还未入沟掩埋，在通电后要做好派人看护工作，设立必要的标识、围栏保护以免发生人身伤害事故。在过沟渠段穿管掩埋防止损坏。光伏区的低压电缆埋深不够，在通电前已经有电缆被盗。

针对以上问题请贵单位重视，并立即组织人员处理。

请接到通知单后立即整改，将整改措施提交至我监理部，2 日内回复。

抄送业主：未阳宏拓新能源科技有限公司澧田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师

日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份