

监 理 通 知 单

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 100 兆瓦光伏发电项目 编号：004

致： 国电南瑞科技股份有限公司施工项目部

事由：关于升压站施工整改的相关问题

内容：

为了积极配合电站逐级送电，要求你项目部必须及时落实以下整改工作：

- 1、一、二次电气设备内外灰尘、杂物等的清理工作；
- 2、预制舱室内及基础底部的清理工作；
- 3、预制舱底部一、二次电缆没有进行有效固定，电缆排布混乱；
- 4、预制舱内部孔洞封堵钢板焊接不牢，没有进行防腐处理。

以上问题直接影响了电站的正常送电运行，务必在电站正常带电运行前全面完成整改工作，并向监理项目部进行书面回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李强

日期：2017年3月15日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。