

监理工程师通知单

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
编号：JQ1-ZHJL-JLTZD-2017-008

致：中清能绿洲科技股份有限公司

事由：关于安全文明施工问题相关事宜

1. 材料堆放区水泥未覆盖
2. 易燃油类物品未按规定存放专用库房
3. 现场三级箱接地不符合要求
4. 加工棚内操作规程牌悬挂不符合中广核要求

此监理工程师通知单要求三日内回复。


项目监理机构 (章)：

总/专业监理工程师：周礼山

日期：2017年4月25日



本表一式叁份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位

序号	整改前		整改后	
	图片	文字说明	图片	文字说明
1		1. 材料堆放区水泥未覆盖		
2		2. 易燃油类物品未按规定存放专用库房		
3		3. 现场三级箱接地不符合要求		

4		4. 加工棚内操作规程牌悬挂不符合中广核要求		
---	---	-------------------------------	--	--