

表 A. 18 监理工程师通知回复单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：YZFJZ-HP-HF-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方接到编号为 ZHJL-002 的监理工程师通知单后，已按要求完成了整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

针对监理工程师通知单提出的问题，我项目部高度重视，对存在的问题进行了整改：

1、完善警示标志，在施工现场增加安全施工、安全用电、佩戴安全帽等安全警示牌；

2、规范临时用电接地，按要求进行接地；

3、施工现场负责人加强现场管理力度，严格按照规范、图纸进行施工，保证施工质量；对各施工班组进行技术交底，提高施工人员的技术水平；

4、按要求对自拌混凝土的原材料（水泥、砂、石子）进行第三方检测，并按要求做砼试块。

附件：整改照片

承包单位（章）：

项目经理： 张新华

日期： 2017.1.3

项目监理机构复查意见：

经复查：已按监理通知单编号 ZHJL-002 要求整改到

位。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师： 李芳

日期： 2017.1.3

填报说明：

本表一式____份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



