

表 A. 18 监理工程师通知回复单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号: YZFJZ-HP-HF-003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方接到编号为 ZHJL-003 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

针对监理工程师通知单提出的问题, 我项目部高度重视, 按要求将进场的原材进行报验 (附出厂合格证、出厂检验报告); 对自拌混凝土的原材料 (水泥、砂、石子) 进行第三方检测, 并联系检测单位尽快对混凝土桩进行拉拔试验。

附件:

承包单位 (章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:

经复查: 已按监理通知单编号 ZHJL-003 要求整改到位。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日期:

2017.3.05



填报说明:

本表一式____份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。