

表 A. 18 监理工程师通知回复单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号: YZFJZ-HP-HF-006

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方接到编号为 ZHJL-006 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

针对监理工程师通知单提出的问题, 我项目部高度重视, 对存在的问题进行了整改:

1、补全安全警示标志, 增加安全施工、安全用电、佩戴安全帽等安全警示标志;

2、对施工现场的电路进行整理;

3、对防火隔离带进行检查, 发现不合格的部分及时处理;

4、严格按规范要求要求进行施工, 严格遵守施工工序, 保证施工质量;

5、规范整理料场及施工现场, 保证现场物料堆放整齐。

附件: 照片

承包单位 (章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:

经检查, 已按监理通知单编号 ZHJL-006 要求整改
通过。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日期:

2017.3.5



填报说明:

本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。