

监 理 通 知 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL—011

致：河南元熙建筑工程有限公司禹州光伏发电工程项目部：

事由：监理组织安全现场大检查，发现施工现场存在问题

内容：1、施工现场未设置安全警示牌。
2、施工人员进施工现场未佩戴安全帽。
3、光伏板包装木板散落在施工现场，要求施工单位归类整齐，避免起大风造成对光伏板的损坏。
4、临时用电注意用电安全保护。
5、要求施工单位加强消防安全巡查。
限 3 日答复。



监理项目部（章）
总/专业监理工程师：郭志福

日期：2017年4月12日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



木板纸片乱放

