

监 理 通 知 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL—013

致：河南元熙建筑工程有限公司禹州光伏发电工程项目部：

事由：监理组织安全大检查，发现如下问题：

内容：1、施工现场安全警示牌设置不齐全。
2、个别施工人员进施工现场未佩戴安全帽。
3、光伏板包装木板散落在施工现场，未及时收集。
4、材料堆放不整齐，随意散施工现场。
5、请注意临时用电安全。
6、安全标语被风刮烂未能及时恢复。
7、要求施工单位加强消防防火安全巡查力度。
限 3 日答复。





监理项目部（章）
总/专业监理工程师：[Signature]


日期：2017年4月19日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。

木板纸片乱放



材料乱堆放



施工人员未佩戴安全手套与安全帽

