

监理通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--015

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部：

事由：关于施工现场存在的质量问题

内容：

1：支架安装不符合图纸要求，立柱不直不在一条直线上，斜梁不齐，檩条不平不一条直线。

2：光伏板安装不平不直不齐，部分卡扣组件安装不严密不到位。

3：组间节地沟、主节地沟部分开挖深度不够，接地扁铁与立柱连接点、扁铁的接头间焊接、存在虚焊漏焊焊接不实现象，焊接头防锈漆漏刷、面漆涂刷不到位现象。

以上问题已口头和书面通知多次，望你单位接到通知后对存在的问题认真整改，整改后报于项目监理部。

限 3 日答复。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



施工注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。