

监理工程师通知回复单

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号:

致 常州正衡电力工程有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 CZZH-DZD-002 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 开关站二层模板支撑系统加固 工作, 现报上, 请予以复查。

附件: 回复材料



施工项目部(章): 
项目 经理: 许峰
日期: 2016.11.12

监理项目部复查意见:

经审查, 通知书提出的问题已整改完毕, 复查满足相关要求。

监理项目部(章): 
总/专业监理工程师: 严松贵
日期: 2016.11.13

注 本表由施工项目部填报, 施工项目部存 1 份, 监理项目部存 1 份。