

监理工程师通知回复单

工程名称: 吴兴区妙西 30MW 地面光伏发电项目


编号: CZZH-DZD-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 CZZH-DZD-004 的监理工程师通知后, 已按要求完成了仓库砼、配电房女儿墙砼麻面整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、仓库 A/3——5 轴雨蓬梁漏筋处已按要求处理完。
- 2、配电房女儿墙根部部分存在麻面处已按要求处理完



监理项目部复查意见:

经复查, 通知单提出的问题已整改完毕。



注 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存二份。