

监理工程师通知回复单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：

致 常州正衡电力工程有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 CZZH-DZD-005 的监理工程师通知后，已按要求完成了 开关站边坡安全隐患清除 工作，现报上，请予以复查。

附件：回复材料



监理项目部复查意见：

经复查，通知单提出问题已整改完毕，复查满足相关要求。



注 本表由施工项目部填报，施工项目部存 1 份，监理项目部存 1 份。