

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-DZD-004

致: 深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题:

关于开关站配电室及仓库砼质量事宜

内容:

你单位承建的吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目, 现场施工存在以下问题:

- 1、仓库 A/③~⑤轴雨篷梁存在漏筋现象;
- 2、配电室屋面女儿墙根部有麻面;

以上问题不符合规范 GB50204-2015 的要求, 现要求你单位采取措施进行整改, 整改完后报监理验收, 验收合格后方可进入下道工序。



限 3 个工作日内完成, 并给予回复。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。