

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-DZD-006

致: 深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题: 进入冬季施工现场存在安全隐患的事宜:

内容:

- 1、进入冬季后天气变冷,光伏组件上面霜雪较大,安装人员必须做好防滑、防跌落措施,高空作业必须佩带安全带,进入施工现场必须正确佩戴安全帽;
- 2、员工宿舍做好防火、防盗措施,不要使用电热毯取暖,更不能使用大功率电器设备取暖;
- 3、模板堆放区必须由专人看护,做好防火措施,与板房之间做好隔离,做到防患于未然;
- 4、光伏区高压直埋电缆的安全指示桩,已被绿化单位的铲车撞坏、移位、丢失,你单位必须尽快安排施工人员修复、整改;
- 5、开关站室外转角塔四周的隔离栅,已被大风吹坏,你单位必须尽快安排施工人员修复,补齐安全标识、标牌;
- 6、开关站室外直埋高压电缆的安全指示桩,已被土方掩埋,你单位必须尽快安排施工人员整改、更换。

以上内容希望你单位能够引起重视,限 3 日内整改完成并回复。

项目监理机构(章):

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建