

XJSSGF-A.18-018

北海市铁山港区营盘镇石村光伏大棚发电项目

监理工程师通知回复单

编号: 012

致: 常州正衡电力工程监理有限公司北海市铁山港区农业光伏大棚项目监理部 项目监理机构

我方接到编号为 CZZH-TZ-012 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

已按通知单要求, 对以下进行整改

- 1、配电楼电缆沟接地扁钢搭接面已按规范要求, 不小于横截面的 3 倍搭接;
- 2、一次接地和二次接地多点搭接现象已处理, 满足要求;
- 3、升压站接地网已完成;
- 4、升压站接地电阻值已测量, 满足设计要求;
- 5、避雷针已安装完成, 接地电阻值满足设计要求。

承包单位 (章):

项目经理: 徐冰海

日期: 2016.12.25

项目监理机构复查意见:

整改完成

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 张荣建

日期: 2016.12.25

填报说明: 本表一式____份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。