

监理通知回复单

工程名称：北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号：015

致：常州正衡电力工程监理有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目监理项目部：

我方接到编号为 CZZH--TZ--015 的监理通知后，已按要求完成了 关于陪电楼初验存在问题的相关事宜 工作，现报上，请予以复查。

内容 1 处理法：配电楼文化石墨线已清理

内容 2 处理法：风机已安装，接线已处理

内容 3 处理法：陪电楼爬梯已刷漆

内容 4 处理法：散水坡缝已处理

内容 5 处理法：陪电楼已清理干净，门窗保护膜已拆除

内容 6 处理法：室内外电缆沟盖板已处理

内容 7 处理法：楼顶落水管已处理

内容 8 处理法：观降点已刷漆，墙面污点已处理

内容 9 处理法：过线盒、接线盒已处理

内容 12 处理法：防鼠板已安装

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

监理项目部复查意见：

复查合格


监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。


配电楼文化石墨线已清理




风机已安装，接线已处理




陪电楼爬梯已刷漆




散水坡缝已处理



陪电楼已清理干净，




门窗保护膜已拆除




室内外电缆沟盖板已处理




楼顶落水管已处理



观降点已刷漆，墙面污点已处理



过线盒、接线盒已处理



防鼠板已安装

