

监理通知回复单

工程名称：北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号：018

致：常州正衡电力工程监理有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目监理项目部：

我方接到编号为 CZZH--TZ--018 的监理通知后，已按要求完成了 关于光伏场区施工质量的相关事宜 工作，现报上，请予以复查。

内容 1 处理法：3 区组件间缝隙已调整

内容 2 处理法：组件间光伏线管已固定

内容 3 处理法：支架斜拉筋已安装

内容 5 处理法：接地扁铁已刷黄绿漆

内容 6 处理法：桩已整理

内容 7 处理法：汇流箱已密封密实

内容 8 处理法：螺丝已紧固

内容 9 处理法：汇流箱压线已整理，

内容 10 处理法：杂物已清理

内容 11 处理法：压皮已处理

内容 12 处理法：穿线管已固定

内容 13 处理法：场地已平整

内容 14 处理法：垃圾已处理

内容 15 处理法：防腐已处理

内容 16 处理法：立柱偏差大已调整

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

监理项目部复查意见：

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。