

监理工程师通知回复单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：015

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 015 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

内容：2#集电高架线塔接地线已施工完成，相序牌、线路名称牌、安全警示牌本月底前完成。

项目经理：

日期：

施工项目部（章）

2017.5.31

监理项目部复查意见：

经检查上述工程已整改完成。

总/专业监理工程师：

日

监理项目部（章）

2017.5.31

注 本表由施工项目部填报，施工项目部存 1 份，监理项目部存 1 份。