

监理工程师通知回复单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目
编号：003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 003 的监理工程师通知后，已按要求完成了整改方案，现报上，请予以复查。

内容：对①交⑧轴线的柱出现的蜂窝、麻面、露筋地方用高一级的细石砼进行修补，对⑤交⑧轴线一根柱打掉重新支模浇筑砼。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

2016.11.14

监理项目部复查意见：

经检查现场已按要求进行整改。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2016.11.14

注 本表由施工项目部填报，施工项目部存 1 份，监理项目部存 1 份。