

监理工程师通知回复单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目
编号：004

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 004 的监理工程师通知后，已按要求完成了整改方案，现报上，请予以复查。

内容：对7区不符合要求桩基础进行重新浇注。



项目经理：

日期： 2016.11.30

监理项目部复查意见：

经检查7区开裂桩基础已经整改完成，经验收符合要求。



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 王华

日期： 2016.11.30

注 本表由施工项目部填报，施工项目部存 1 份，监理项目部存 1 份。