

监理工程师通知回复单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目
编号：006

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 006 的监理工程师通知后，已按要求完成了整改方案，现报上，请予以复查。

内容：

- 1、砼加气块已上报材料合格证和出厂检测报告，已有砌筑砂浆配合比，砼加气块已按要求提前浇水湿润。
- 2、已按图纸及规范要求放置墙体通长拉接筋。
- 3、柱与墙体连接处已按要求植筋。
- 4、墙体构造柱 GZ 已按设计要求绑扎箍筋。
- 5、构造柱与墙体连接处已按规范要求设置马牙槎。
- 6、破砖上墙现象已返工处理。

项目经理：

日期：2016.12.15



监理项目部复查意见：

经检查现场已按要求进行整改。

总/专业监理工程师：

日期：

2016.12.15



注 本表由施工项目部填报，施工项目部存 1 份，监理项目部存 1 份。