

监理工程师通知单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—001

主送：郴州市鸿业建筑工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

事由：关于项目工地临时用电安全事宜

内容：

工地临电已经建好，但施工单位临时用电线过路时没有穿保护管，配电箱内没有安装漏电保护器，配电箱外壳没有接地保护，要求施工单位 2 日内完成整改。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：王兴洪

日期：2016 年 11 月 1 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。