

监理工程师通知单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—002

主送：____有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

内容：综合楼承台基础柱已经浇注完成，今天综合楼基础土方回填施工开始，施工单位在施工过程中没有按照施工图纸要求用 2：8 灰土进行回填，要求施工单位 1 天内拿出整改方案。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2016 年 11 月 3 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。