

监理工程师通知单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—003

主送：郴州鸿业建筑工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

内容：监理在施工现场检查发现，贵部 13 日晚浇筑的柱砼质量不理想，①交③轴线和⑤交③轴线有俩根柱由于浇筑振捣不到位，出现了蜂窝、麻面、露筋等现象，现要求施工单位 1 天内拿出整改方案。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2016 年 11 月 14 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。