


监理工程师通知单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—007

主送：江西晶科能源工程有限公司施工项目部抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

内容：今天监理巡视时发现 5#箱变北侧有 3 组方阵的组件离地很近（小于 1 米），有 2 组方阵之间高低落差过大（大于 10 公分），要求你单位一星期内完成整改。

监理单位（章）：总/专业监理工程师：王世修

日期：2017 年 3 月 1 日

注 本表一式 2 份，由监理单位填写，监理单位、施工项目部各存一份，监理单位留存 1 份。