JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目　　编号：—011

主送：江西晶科能源工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

内容：

贵单位在光伏区施工过程中目前存在以下问题：

1. 包装物未取出 。
2. 地桩未见混凝土。
3. 地桩浇注有空洞 。
4. 地桩浇注高度超标。
5. 地桩浇注开裂 。
6. 组件有泥土和石子。
7. 地桩穿心孔埋地。
8. 14 区支架组件安装偏于一侧。
9. 2017 年 4 月 18 日业主质量部提出的问题未积极整改。

上述问题监理例会及平时巡查时，监理多次提出，至今未认真对待和积极整改。现要求贵司 2 日内拿出整改方案，拿出整改方案之后按整改方案施工。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日　　期：2017 年 4 月 24 日

注　本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。