

监理工程师通知回复单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目
编号：007

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 007 的监理工程师通知后，已按要求完成了整改方案，现报上，请予以复查。

内容：

- 1、5 区 5#箱变北侧 3 组组件离地较近的方阵，组件拆除后支架南侧采取挖土的方式，现组件重新安装后已符合设计要求（组件离地大于 1 米）。
- 2、5 区 5#箱变北侧 2 组高低落差过大的方阵，组件拆除后重新安装完成，已经符合图纸要求。

施工项目部（章）：
项目经理：高海山
日期：2017 年 3 月 4 日

监理项目部复查意见：经检查上述整改已符合设计要求。

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：王松林
日期：2017 年 3 月 5 日

注 本表由施工项目部填报，施工项目部存 1 份，监理项目部存 1 份。