

监理工程师通知单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—012

主送：江西晶科能源工程有限公司施工项目部抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

内容：6-15 区并网前检查，我监理单位发现贵司施工过程中存在质量隐患如下：

- 1、箱变低压室有杂物未清扫，低压电缆包箍有间隙未紧。
- 2、箱变高压室有杂物未清扫，高压终端头未清灰。
- 3、高低压电缆及设备未作标识。
- 4、箱变平台上有杂物。
- 5、电缆未刷防火涂料。
- 6、低压电缆未进行绝缘测试。
- 7、接地网未进行接地电阻测试。
- 8、其他未完成项，并网后尽快施工完成。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 5 月 1 日