

监理工程师通知单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—015

主送：江西晶科能源工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

内容：

贵单位施工的 2#集电高架线已经并网发电，还存在以下问题：

- 1、接地线未接。
- 2、相序牌、线路名称牌、安全警示牌未挂。

要求你单位接到该单后 2 天内接地线施工完成，相序牌、线路名称牌、安全警示牌本月底前完成。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：少火 878

日期：2017 年 5 月 16 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。