

监理工程师通知单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—016

主送：江苏隆硕建筑安装工程有限公司施工项目部抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

内容：

贵单位在敷设电缆施工中，4 平方光伏非直埋电缆埋地敷设部分没有穿保护管，12 区在电缆沟回填时就出现挖断没有穿管的 4 平方埋地电缆，1 区没有穿管的非直埋电缆经雨水的冲刷已经开始外露，监理单位多次口头及 009 通知单明确要求贵司非直埋电缆埋地敷设时要穿保护管，要求贵司接到该单后 1 天内回复出整改方案和整改计划。

监理项目部(章)：

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 7 月 1 日