

监理工程师通知单


工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—017

主送：江苏隆顺建筑安装工程有限公司施工项目部抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

内容：

贵单位 16-18 区在敷设电缆施工中，4 平方光伏非直埋电缆埋地敷设部分没有穿保护管，要求贵司接到该单后 1 天内回复出整改方案和整改计划。



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：王兴仁日期：2017 年 7 月 12 日