

## 监理工程师通知单

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号: —019

主送: 江苏隆硕建筑安装工程有限公司施工项目部抄送: 嘉禾县晶科电力有限公司项目部

## 内容:

贵单位 18 区在支架补桩施工中, 由于浇桩采用自拌混凝土施工, 混凝土强度达不到设计要求, 且部分地桩表面露砂严重, 监理单位已经口头告知贵司多次, 贵司不但不进行调整施工方案, 而是强调客观因素继续施工, 要求贵司接到该单后 1 天内回复出整改方案和整改计划。

监理单位 (章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2017 年 7 月 27 日