

监理工程师通知回复单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：011

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 011 的监理工程师通知后，其中 1、2、3、5、6、7 项已按要求完成了整改工作，第 4、8、9 项待 6-15 区完成并网后陆续整改，现报上整改部分请予以复查。

施工项目部（章）：

项目经理：

高金权

日期：

2017.4.26

监理项目部复查意见：

要求未完成整改项，并网后补报完成。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

王兴

日期：

期：

2017.4.26

注 本表由施工项目部填报，施工项目部存 1 份，监理项目部存 1 份。