

监理工程师通知回复单

工程名称: 晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目


编号: 012

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 012 的监理工程师通知后, 其中 1、2、3、4、5、6、7 项已按要求完成了整改工作, 第 8 项待 6-15 区完成并网后陆续完成, 现报上整改部分请予以复查。

项目经理:

日期:



监理项目部复查意见:

由于业主方要求 2017.5.2 前 6-15 已并网, 1-7 项初步完成整改, 其它未完工程尽快完成。

总/专业监理工程师:

日

监理项目部 (章):

期:



注 本表由施工项目部填报, 施工项目部存 1 份, 监理项目部存 1 份。