

监理工程师通知回复单

一、工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目 编号：017

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 017 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

内容：

我司在敷设电缆施工中，4 平方光伏非直埋电缆地敷部分已穿保护管，已全部整改完成。

项目经理：

日

期：

监理项目部复查意见：

经检查贵公司未按要求整改，未按规定整改方案，不符合要求。

总/专业监理工程师：

日

期：

注 本表由施工项目部填报，施工项目部存 1 份，监理项目部 1 份。