

### 监理工程师通知回复单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：009

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 009 的监理工程师通知后，已按要求完成了整改方案，现报上，请今后予以复查。

内容：支架防腐处理于 4 月 22 日前完成，浇桩歪斜、开裂于 4 月 20 日前完成，第 5 条、第 6 条我司今后自检后将以书面形式上报监理验收。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

2017.4.9

监理项目部复查意见：

要求整改歪斜桩时采用 C30 混凝土，施工时严格控制  
图纸规范要求施工。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师

日期：

2017.4.9

注 本表由施工项目部填报，施工项目部存 1 份，监理项目部存 1 份。