

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号: GFDZJBM08-044

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部


事由: 关于冬季安全检查发现的问题


内容: 01月14日下午3时左右, 监理对柏杨光伏区安装现场进行安全专项检查, 发现现场存在以下问题:

- 1、临时用电不规范, 配电箱接线混乱及无绝缘外壳。
- 2、现场人员安全意识差, 个别工人未佩戴安全帽, 及骑乘摩托车进入施工区域。
- 3、现场工人用檩条搭设运送材料通道, 无安全保护措施。

我监理部要求你单位针对上述问题, 引起高度重视, 加强现场安全管理及工人安全教育。增强工人安全意识, 排查现场安全隐患, 杜绝此类情况发生。

(附现状图片):





监理单位(章)
总/专业监理工程师: 李润军
日期: 2018 年 01 月 14 日

注 本表一式___份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存___份。

