

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号: GFDZJBM08-020

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 红联村开关站综合楼安全防护不到位

内容:

红联村开关站综合楼一层楼面施工没有设置安全防护网, 给施工现场带来很大安全隐患。现要求你单位限期 2 日内整改。(后附照片)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 苗宇明

日期: 2017 年 4 月 4 日

注 本表一式 3 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 1 份。

