

## 监 理 通 知 单

工程名称: 湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号: GFDZJBM08-022

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 110KV 汇集站室外电缆沟没有按图施工

内容:

室外一次电缆沟侧壁设计为三七墙, 而现场施工为二四墙。现要求你单位按设计图纸进行整改。否则, 我监理部拒绝签字、验收。(后附照片)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 苗宇明

日期: 2017 年 4 月 15 日

注 本表一式\_\_3\_\_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存\_\_1\_\_份。

