

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号: GFDZJBM08-026

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 110KV 汇集站事故油池未按图纸施工

内容:

110KV 汇集站事故油池井壁砌体设计为六一墙, 而现场施工擅自改为二四墙, 并且已经回填。现要求你单位 2 日内按图纸设计进行返工整改, 否则我监理部拒绝签认、验收。(后附照片)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:  孙科军

日期: 2017 年 5 月 6 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

