

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号: GFDZJBM08-007

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 柏杨新村开关站配电综合室基础质量问题

内容:

在对柏杨新村 35KV 开关站配电综合室巡视检查时发现以下质量问题:

- 1、配电综合室独立基础在混凝土浇筑过程中出现胀模, 现场施工人员不及时修复。
- 2、B 轴基础拆模后出现大面积麻面和烂根; B-2 基础模板安装不平整。
- 3、A-2 基础烂根修补不符合规范要求。
- 4、落地已经凝固的混凝土放入基础中使用, 严重影响到了施工质量。

针对以上问题, 限期 1 天内进行整改, 杜绝类似问题的发生。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 肖宇明

日 期: 2017 年 2 月 19 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建