

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号: GFDZJBM08-009

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 110KV 汇集站配电综合室未按图纸施工

内容:

110KV 汇集站配电综合室未按图纸设计设置通长窗台梁, 施工后会在窗台位置出现质量裂缝, 现要求你单位按图纸要求进行整改, 既不整改也无设计变更, 我监理部不再签字认可。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 3 月 2 日

注 本表一式__3__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__1__份。



由 扫描全能王 扫描创建