

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号: GFDZJBM08-014

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 柏杨新村开关站施工不合格的材料

内容:

柏杨新村开关站现场所砌筑的女儿墙, 使用含泥量很高的沙子, 该沙所拌合的砂浆强度极低, 达不到设计强度。现要求你单位进行返工整改, 返工后报监理部检查验收。(后附照片)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 苗宇明

日 期: 2017 年 3 月 18 日

注 本表一式__3__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__1__份。



由 扫描全能王 扫描创建

