

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号: GFDZJBM08-030


致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

抄送: 娄底旭晨新能源科技有限公司项目部

事由: 关于红联开关站电缆敷设的质量问题

内容:

7月28上午, 我监理部对红联开关站进行巡视, 发现红联开关站电缆敷设未按设计规范要求施工, 要求你单位尽快督促整改, 自检合格后报监理部复查, 未整改或未按要要求整改不得进行下道工序施工, 否则我监理部拒绝签字、验收。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 7 月 28 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。