

安全隐患整改通知单

工程名称: 湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号: GFDZJBM08-032

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

抄送: 娄底旭晨新能源科技有限公司项目部

事由: 关于“安全生产大检查”检查中存在的安全隐患

内容:

8月18上午, 监理项目部对柏杨光伏区施工现场及生活区进行安全检查, 现将检查出的安全隐患列如下表, 要求你单位尽快督促整改, 于8月24日前整改完成, 自检合格后报监理复查, 未整改及未按要求整改, 将对你单位进行经济处罚。

一、施工区

1、现场材料堆放混乱, 无防护措施



2、施工电缆未按要求架空或敷设



3、现场有朝天钉



4、 施工机械接地不规范或未接地



5、 现场工人未佩戴安全帽




1、生活用电不规范



三资料方面问题

1、施工人员入场前三级安全教育考试无评分



监理单位(章)

总/专业监理工程师

日期 2017 年 8 月 22 日

注 本表一式 3 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位留存 1 份。