

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目


编号: GFDZJBM08-038

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 关于红联光伏区 12 子阵施工质量问题

内容: 10 月 14 日上午, 监理人员在红联光伏区施工现场检查过程中, 发现问题如下
现场底板钢筋长度数量及承台基础尺寸不符合设计要求, 且混凝土随意加水、未振捣, 表面未收光, 混凝土表面出现裂缝现象等严重质量现象, 现要求你单位加强管理, 尽快督促整改, 于 16 日前将整改完成, 在自检合格的基础上报监理部复查, 不整改及未按要求整改, 视为不合格, 如在以后施工过程中发现此类问题, 将对你单位进行经济处罚 2000 元及进行停工整顿。

附件 (现场图片)





监理项目部 (章)
 总/专业监理工程师 李维军
 日期: 2017 年 10 月 14 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。