

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号: GFDZJBM08-039

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 关于红联光伏区 12#子阵施工质量问题

内容: 10月23日上午, 监理人员在红联光伏区施工现场检查过程中, 发现问题如下
混凝土随意加水, 振捣不到位, 造成基础柱拆模后出现蜂窝、麻面及断根现象, 我
监理部人员多次要求现场管理人员按规范要求施工, 但是效果甚微, 现要求你单位加强管理,
制定整改方案, 尽快督促整改, 于 27 日前将整改完成, 在自检合格的基础上报监理部复查。

附件 (现场图片)



湖南正衡电力工程监理有限公司
监理项目部 (章)
总/专业监理工程师: 楚怀远
日期: 2017 年 10 月 27 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。