

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号: GFDZJBM08-040

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 关于柏杨光伏区 14#子阵基础施工质量问题

内容: 11月09日上午, 监理人员在柏杨光伏区基础施工现场检查过程中, 发现问题如下

基坑深度及尺寸不满足图纸设计要求, 即使在特殊施工区域, 也未对基础进行加固处理。基础表面原坑浇筑, 破开后, 尺寸严重不符合要求。在以后隐蔽工程施工过程前, 施工管理人员及时通知我监理部进行检查验收。上道工序未验收或验收不合格严禁进行下道工序施工。在以后的施工过程中, 如重复出现类似问题, 我监理部将采取经济处罚。

附件 (现场图片)



注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建