

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号: GFDZJBM08-042

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 关于高坪区灌注桩施工过程中存在的问题。

内容: 12月16日上午9时左右, 监理对高坪区浇筑的灌注桩施工情况进行巡视检查, 发现你单位正在施工的部分灌注桩基础存在未浇注垫层、底板钢筋缺少、绑扎不到位、基础厚度未达到设计要求, 严重影响结构质量及安全。

为保证后续安装工作的顺利进行, 我监理部要求你单位针对上述问题, 引起高度重视, 加强内部质量管理力度, 严防此类质量问题再次发生。并针对已形成的质量缺陷, 向监理上报技术处理方案, 根据审批通过的技术处理方案及时进行整改, 且不得影响后续安装工程正常施工。

(附现状图片):



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 陈渝

日期: 2017 年 12 月 16 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

