

监 理 通 知 单

工程名称:仙居上张四岙湾 20MW 农光互补光伏电站项目

编号:XJGF-JLT01-007

致: 正泰国际工程有限公司

事由: 光伏区组件搬运事宜:

内容:

经我监理巡查发现, 你单位组件安装施工过程中存在以下问题

你组件安装班组雇用的施工人员, 在组件运输过程中采用背部背组件的方法, 经我部现场教育已改正, 反映出你单位对组件安装的技术交底没有到人。请你单位立即改正, 交底到每一个施工人员。并上报交底资料。

以上问题, 请你单位在收到通知单两天内整改完成, 整改完成后通知我方进行验收, 否则一切后果由你单位负责。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2017 年 3 月 1 日



注 本表一式_3_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存_1_份

监理通知回复单

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: XJGF-JLT01-007H

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 XJGF-JLT01-007 的监理工程师通知后, 已按要求完成相关工作。

1、组件安装班组施工人员已进行安全技术交底, 但施工人员未按照交底进行施工, 我单位已进行批评教育, 现已改正。

附: 安全技术交底记录

施工项目部 (盖章)

项目负责人 (签字):

日期:

2017.3.2

复查意见:

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字):

日期:

2017.3.3

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。